

GEZA D-Hisar
MACEDONIA
LPT
COOLANTS
FRESA
SWITCHES
X Y Z C
13 VAC
6VAC
RL1
RL2
T1 NORMAL
T2 BOOST
T3 SLEEP
T4 ENABLE
BOOST
NORMAL
SLEEP
END-C
END-Z
END-Y
END-X
ENABLE
D1 +12V
D2 +5V
D8 +5VA
Sleep
HALF/FULL
Home
48V
+ 36V -
OUT
SHUNT 0.1 ohm
C
Z
Y
X
L6203