Golf IV / Beetle / A3 platforme

Lista svih moguće ugrađenih kontrolnih modula:

01-Motor: - KWP-1281
Dijagnostički alat radi bez zamerki sa svim varijantama motora.

Podešavanje ler gasa (broja obrtaja):

[Odabir kontrolnog modula]
[01-Motor]
[Adaptacija-10]
Kanal 01 (02 za TDI motore)
Unesite novu vrednost između 124 i 132
[Sačuvaj]

Adaptacija tela leptira:

[Odabir kontrolnog modula]
[01-Motor]
[Merni blokovi-08]
Grupa 060 (grupa 098 za motore sa sajlom za gas)
[Kreni!]
[Osnovno podešavanje]

Nakon pokretanja ove funkcije pogledaj u četvrtom polju mernog bloka (gore desno) obavest "ADP RUN". Adaptacija tela leptira će se pokrenuti nakon uključenja osnovnog podešavanja. Pritom ne smete pritiskati pedalu za gas. Vrednosti u mernom bloku će se menjati i može se čuti pokretanje tela leptira sve dok se adaptacija ne zaustavi. Zatim sačekajte 30 sekundi i ponovo uključite merne blokove.

Aktiviranje novog kontrolnog modula:

[Odabir kontrolnog modula]
[01-Motor]
[Login-11]
Unesite kod 11463
[Izvrši]

02-Menjač: - KWP-1281
Dijagnostički alat radi bez zamerki.

03-ABS kočnice: - KWP-1281 (od 2001 + KWP2000)
Dijagnostički alat radi bez zamerki.

08-Klima: - KWP-1281
Dijagnostički alat radi bez zamerki.

15-Zračni jastuci: - KWP-1281

PAŽNJA! Airbag u Golf/Bora/Beetle/A3 godište 2000-2001
Ovo upustvo se odnosi samo na airbag modul Nr.: 6Q0-909-605A!

Dešava se da se nakon upotrebe VAG-COM softvera na tom određenom airbag modulu sijalica upozorenja više ne gasi. Airbag modul daje kodnu grešku "65535", što ukazuje na internu grešku koja se ne može popraviti. To je prosto nemoguće, da jedan kontroler prilikom jednostavnog izčitavanja postane potpuno funkcijski neispravan, samo zato što je VAG-COM proizveo jednu grešku. Verovatno se dešava greška u Firmware-u ovog specijalnog airbag modula. Proizvođač modula zna za to ali ništa ne daje povodom toga. U garantnom slučaju zamena dotičnog modula ne košta ništa, bez garancije možemo vas samo pre sprovođenja dijagnostike na ovom modulu samo pre toga upozoriti. Neka zamena za modul ima nov natpis zalepljen preko starog a drugi se isporučuju sa novim natpisom (1C0-909-605-A). Sa novim modulom ovaj problem više nije prisutan. Kako je moguće da naiđete na ovakav ili neki drugi Airbag modul ugrađen u vozilo, trebalo bi da proverite oznake koje su napisane na njemu. Modul se nalazi između vozača i suvozača u prostoru za noge ispod srednjeg tunela ispod srednje konzole.

17-Instrumenti: - KWP-1281

Dijagnostički alat radi bez zamerki.
Imobilajzer 2 i 3 > pogledajte u ekstra polju!

Kodiranje kontrolnog modula za sijalice upozorenja:

[Odabir kontrolnog modula]
[17-Instrumenti]
[Rekodiranje-07]
Pažnja, uvek zapišite staro kodiranje!
Unesite 5 cifreni kod po donjem upustvu:
[Kreni!]

Za prva dva mesta u kodu, trebamo sabirati sve vrednosti zajedno, za sledeće opcije:
00 - Nema opcija
+01 - Aktivan je pokazivač parkirne kočnice
+02 - Aktivan je pokazivač sigurnosnog pojasa
+04 - Aktivan je pokazivač nivoa tečnosti za pranje stakala (samo kod modela pre 2000)

Treće mesto u kodu je varijanta zemlje:
1 - ”Ostatak sveta” 24 satni časovnik
2 - ”SAD” 12 satni časovnik
3 - ”Kanada” 12 satni časovnik
4 - ”UK” 24 satni časovnik
5 - Japan
6 - Saudijska Arabija
7 - Australija

Četvrto mesto u kodu daje varijantu motora:
3 - Nema servisnih intervala (2002+)
4 - 4-cilindrični (1999-2001)
6 - 6-cilindrični (1999-2001)

Peto mesto koda pokazuje varijantu za davač pređenog puta:
2 - 3538
4 - 3648 (2002+)

19-CAN sabirnica: - KWP-1281
Dijagnostički alat radi bez zamerki.

U instrument tablu je ugrađena i kontrolisana komunikacija putem CAN BUS-a. Sledeće kodne varijante postoje a kod se dobija sabiranjem:

0 - Nema posebnosti
+1 - Automatski menjač
+2 - ABS kočnice
+4 -Zračni jastuci

Kada želimo imati kodiranje za automatski menjač, ABS i zračne jastuke, sabiramo (1+2+4= 00007). Kod modela '02+ ne morate autom. menjač posebno kodirati nego samo:(2+4=00006).

22-4WD: - KWP-1281
Dijagnostički alat radi bez zamerki.

35-Centralno zaključavanje: - KWP-1281
Dijagnostički alat radi bez zamerki. Samo kod vozila sa ugrađenim podizačima prozora.

37-Navigacija: - KWP-1281
Dijagnostički alat radi bez zamerki.

46-Komforne funkcije: - KWP-1281
Dijagnostički alat radi bez zamerki. Samo kod vozila sa ugrađenim podizačima prozora.

Sledeće opcije dole navedene se mogu podešavati:

Selektivno otvaranje:
[Odabir kontrolnog modula]
[46-Komforne funkcije] (35-Centralno zaključavanje kod mehaničkih podizača prozora)
[Rekodiranje-07]
Pažnja, uvek zapišite staro kodiranje!
Unesite 5 cifreni kod po donjem upustvu:
[Kreni!]

Ako pogledate na vaš dosadašnji kod, kada imate selektivno otvaranje, pritiskate dugme za otvaranje na daljincu jedanput kada otvarate vozačeva vrata i dvaput za otvaranje svih vrata. Za varijantu otvaranja svih vrata istovremeno dodajte na stari kod vrednost 1. Tako kod jednog 2002 GTI na primer, kod za selektivno otvaranje je (00064) + 1 = (00065) kada želite imati varijantu za otvaranje svih vrata na prvi pritisak dugmeta daljinca.

Otvaranje/Zatvaranje Sirena/Davač pokazivača pravca
[Odabir kontrolnog modula]
[46-Komforne funkcije] (35-Centralno zaključavanje kod mehaničkih podizača prozora)
[Adaptacija-10]
Kanal (03...08)
Vrednosti (1=uključeno ,0=isključeno)
[Sačuvaj]

Kanal 03 Automatsko zatvaranje
Kanal 04 Automatsko otvaranje
Kanal 05 Otvaranje sa zvukom sirene
Kanal 06 Zatvaranje sa zvukom sirene
Kanal 07 Otvaranje sa treptajem pokazivača pravca
Kanal 08 Zatvaranje sa treptajem pokazivača pravca

55-Domet ksenonskih svetala: - KWP-1281

Dijagnostički alat radi bez zamerki.

[Odabir kontrolnog modula]
[55-Ksenon domet]
[Rekodiranje-07]
Pažnja, uvek zapišite staro kodiranje!
Unesite 5 cifreni kod po donjem upustvu:
[Kreni!]
00001 - Golf prednja vuča
00002 - Golf pogon na sva četiri
00003 - Bora prednja vuča
00004 - Bora pogon na sva četiri

Osnovna podešavanja:
[Odabir kontrolnog modula]
[55-Ksenon doseg]
[Osnovna podešavanja-04]
Izaberite grupu 000
[Kreni!]
Sačekajte 20 sekundi.
Sada se svetla podešavaju
[Gotovo,povratak]

56-Radio: - KWP-1281

Dijagnostički alat radi bez zamerki.

Rekodiranje radija:
[Odabir kontrolnog modula]
[56-Radio]
[Rekodiranje-07]
Pažnja, uvek zapišite staro kodiranje!
Unesite 5 cifreni kod po donjem upustvu:
[Kreni!]

Prva dva cifre koda predstavljaju zvuk:
00 - Svi modeli sa Premium / Delta radio bez višefunkcijskog upravljača
01 - Golf/GTI
02 - Bora
03 - Bora Kombi
04 - Svi modeli sa Premium / Delta radio sa višefunkcijskim upravljačem
06 - New Beetle

Na trećem mestu se nalazi varijanta za zvučnike:
0 - Premium
4 - Normal

Na četvrtom mestu se nalazi ispravka za zvuk:
0 - ?
3 - dvoje vrata
4 - četvoro vrata

Na petom mestu stoji varijanta za CD Player:
1 - Bez CD Player / Changer
3 - Sa CD Player / Changer