Astra G

* Bei den Istwerten tritt immer wieder schwerwiegender Fehler auf
** Beim Stellgliedtest reagiert das Programm sehr sehr langsam bzw. reagiert es nicht mehr
*** Ansteuerungen langsam
**** Teilweise funktioniert die Ansteuerung nicht (Kontrollleuchte konnte nicht an-/ausgeschaltet werden; Rückförderpumpe lief an

	OEM	Actia	AVL	Bosch	Gutmann	Launch	SUN	Techmess	Tecno	Texa	WOW
Anzahl Systeme	10	3	9	8	8	9	4	5	4	7	10
Servicerückstellung	2	2	1	1	2	0	2	1	1	2	2
System 1	Motor	Motor	Motor	Motor	Motor	Motor	Motor			Benzinein-spritzung	Motor
Identifikation	1	1	1	1	1	1	1			0	
Fehlerspeicher	1	1	1	1	1	1	1			1	1
Istwerte	62	55	49	49	56	46	60			17	
Stellglieder	8	18		8	11	7	9				
Parametrierung	1	2									
System 2	ABS	ABS über Bj. 2001	ABS	ABS	ABS	ABS-5.3/5.4(+TC)	ABS	ABS Bosch 5.3/5.4/TC	ABS	ABS	ABS
Identifikation	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Fehlerspeicher	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Istwerte	18	18	19	8	18	18	18	18	18	31	18
Stellglieder	6	6		6+Stat. Test + Impulsrad-test				6	2	9****	
Parametrierung		1									
System 3	Elektronische Servolenkung		Servo-lenkung		Lenkung	Elektro-nische Servo-lenkung				Servolen-kung	Steuerung der Lenkung
Identifikation	1		1		1	1				1	
Fehlerspeicher	1		1		1	1				1	1
Istwerte	5		5		5	6				6	5
Stellglieder	1					1					1
Parametrierung											
System 4	Wegfahr-sperre		Wegfahr-sperre	Wegfahr-sperre		Wegfahr-sperre		Wegfahrsperre	Immobilizer	Immobilizer	Immobilizer Wegfahr-sperre
Identifikation	1		1	1		1		1	1	1	
Fehlerspeicher	1		1	1		1		1	1	1	1
Istwerte	12		16	10		15			11	12	9
Stellglieder											
Parametrierung	4					1				6	

Astra G

* Bei den Istwerten tritt immer wieder schwerwiegender Fehler auf
** Beim Stellgliedtest reagiert das Programm sehr sehr langsam bzw. reagiert es nicht mehr
*** Ansteuerungen langsam
**** Teilweise funktioniert die Ansteuerung nicht (Kontrollleuchte konnte nicht an-/ausgeschaltet werden; Rückförderpumpe lief an

	OEM	Actia	AVL	Bosch	Gutmann	Launch	SUN	Techmess	Tecno	Texa	WOW
System 5	Airbag		Airbag	Airbag	Airbag	Airbag	Airbag		Airbag	Airbag	Airbag
Identifikation	1		1		1	1	1		1	1	
Fehlerspeicher	1		1	1	1	1	1		1	1	1
Istwerte	19		20		18	19			19	25	
Stellglieder											
Parametrierung	1									1	
System 6	Instrument	Armaturen-brett	Instrument	Instrumen-tierung	Instrument	Instrument	Kombiinstru-ment	Instrumenten-tafel		Instrumen-tierung	Instrumen-tentafel
Identifikation	1	1	1		1	0	1	1		1	
Fehlerspeicher	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1
Istwerte	22	20	24		22	22		22		22	22
Stellglieder	4	8			4	4**	3	8		8	8
Parametrierung	1	1						3		4	
System 7	Motor-Kühlmodul			Motor-kühlung	Klima mit MOKÜMO	Motor-Kuehlmodul		Klima	Motorküh-lung		CAN Bus / Multiplex Kühlgebläse
Identifikation	1			1	1	0		0	1		
Fehlerspeicher	1			1	1	1		1	1		1
Istwerte	17				16	18		17	17		17
Stellglieder											
Parametrierung											
System 8	Zentralver-riegelung		Zentralver-riegelung	Zentralver-riegelung	Zentralver-riegelung	Zentral-verriegelung		Zentralver-schluss Türe		Türschließen	Central Locker Wegfahr-sperre
Identifikation	1		1	1	1	1		1		1	
Fehlerspeicher	1		1	1	1	1		1		1	1
Istwerte	30		40	25	35	35		28		30	30
Stellglieder	4			6	4	4***				5	4
Parametrierung	1					1				2	
System 9	Triple Info Display		Triple Info Display	Fahrerinfo	Triple Info Display						Triple Info Display
Identifikation	1		1		siehe Fotos						
Fehlerspeicher	1		1	1	siehe Fotos						1
Istwerte	16		16		16						16
Stellglieder	2										1
Parametrierung	1										

Astra G

* Bei den Istwerten tritt immer wieder schwerwiegender Fehler auf
** Beim Stellgliedtest reagiert das Programm sehr sehr langsam bzw. reagiert es nicht mehr
*** Ansteuerungen langsam
**** Teilweise funktioniert die Ansteuerung nicht (Kontrollleuchte konnte nicht an-/ausgeschaltet werden; Rückförderpumpe lief an

	OEM	Actia	AVL	Bosch	Gutmann	Launch	SUN	Techmess	Tecno	Texa	WOW
System 10	Radio CDR 500		Radio CDR 500		Radio	Radio CDR 500					Radio
Identifikation	1		1		1	1					
Fehlerspeicher	1		1		1	1					1
Istwerte	25		31*		22	25					
Stellglieder	4										
Parametrierung	1										

Prozentuale Auswertung

Anzahl	**100**	**30**	**90**	**80**	**80**	**90**	**40**	**50**	**40**	**70**	**100**
Tiefe	**100**	**100**	**68**	**58**	**78**	**80**	**66**	**75**	**88**	**88**	**49**
System 1		100	60	80	80	80	80			40	20
System 2		100	75	100	75	75	75	100	100	100	50
System 3			75		75	100				75	75
System 4			75	75		100		50	75	100	50
System 5			75	25	75	75	50		75	100	25
System 6		100	75	20	80	60	60	100		100	60
System 7				67	100	67		67	100		67
System 8			60	80	80	100		60		100	60
System 9			60	20							60
System 10			60		60	60					20

Astra G

* Bei den Istwerten tritt immer wieder schwerwiegender Fehler auf
** Beim Stellgliedtest reagiert das Programm sehr sehr langsam bzw. reagiert es nicht mehr
*** Ansteuerungen langsam
**** Teilweise funktioniert die Ansteuerung nicht (Kontrollleuchte konnte nicht an-/ausgeschaltet werden; Rückförderpumpe lief an

	OEM	Actia	AVL	Bosch	Gutmann	Launch	SUN	Techmess	Tecno	Texa	WOW
Güte	**100**	**97**	**98**	**84**	**97**	**97**	**93**	**99**	**85**	**93**	**93**
System 1											
Istwerte		89	79	79	90	74	97			27	
Stellglieder		100		100	100	88	100				
System 2											
Istwerte		100	100	44	100	100	100	100	100	100	100
Stellglieder		100		100				100	33	100	
System 3											
Istwerte			100		100	100				100	100
Stellglieder						100					100
System 4											
Istwerte			100	83		100			92	100	75
Stellglieder											
System 5											
Istwerte			100		95	100			100	100	
Stellglieder											
System 6											
Istwerte		91	100		100	100		100		100	100
Stellglieder		100			100	100	75	100		100	100
System 7											
Istwerte					94	100		100	100		100
Stellglieder											
System 8											
Istwerte			100	83	100	100		93		100	100
Stellglieder				100	100	100				100	100
System 9											
Istwerte			100								100
Stellglieder											50
System 10											
Istwerte			100		88	100					
Stellglieder											
GESAMTERGEBNIS	**300**	**227**	**256**	**223**	**255**	**267**	**199**	**224**	**213**	**251**	**242**
Platzierung		6.	2.	8.	3.	1.	10.	7.	9.	4.	5.