

Iskra Kibernetika
TOZD Tovarna
merilnih instrumentov
Otoče

22 704 281

DIGIMER 30

ODU0302

Tehnično navodilo
Tehničko uputstvo
Техничко упутство
Техничко упатство

Iskra

DIGIMER 30 tip ODU0302

Tehnično navodilo

1. Kratek opis instrumenta

DIGIMER 30 je zaradi priročne izvedbe in karakteristik namenjen širokemu krogu uporabnikov. To je elektronski univerzalni instrument širokih možnosti merjenja električnih veličin: napetosti, toka in upornosti s številčnim prikazom rezultata. Robustnost, lastno napajanje, elektronska zaščita pred preobremenitvami in velika zanesljivost omogočajo enostavno uporabo. Plastični okrov zagotavlja veliko varnost. Prikaz s tekočimi kristali, elektronska tehnologija z zelo majhno porabo energije in pregledna konstrukcijska rešitev povezava na tiskanem vezju dopolnjujejo karakteristike, ki jih zahtev sodoben digitalni multimeter. Uporaben je na vseh področjih elektronike, radijske in televizijske tehnikе ter telefonije, kot tudi v tehniki jakega toka, posebej še, ker se dajo dodatki razširiti merilni dosegi. Instrument poleg posebnih zahtev ustreza jugoslovanskim in mednarodnim standardom: JUS L.G7.200, JUS L.G7.003, IEC Publ. 485 (I. izd./1974), IEC Publ. 348 (I. izd./1971).

2. Tehnični podatki

2.1. Splošni podatki

Kazanje merjene vrednosti: 3 1/2-mestni prikaz s tekočimi kristali

Napajanje: baterija 9 V, IEC 6F 22

Tipična poraba toka: 1,8 mA

Menjava baterije: dostopnost v dnu instrumenta po odstranitvi pokrovčka

Avtomatična indikacija iztrošenosti baterije

Avtonomija delovanja z istim baterijskim vložkom s kapaciteto 360 mAh: ca. 200 h

Avtomatični prikaz prekoračitve: prikaz 1

Preskusna napetost: 3 kV po JUS L.G7.003, IEC Publ. 348

Število meritev v sekundi: ca. 3

Klimatske karakteristike

- Nazivno temperaturno območje (delovanje v deklariranih mejah točnosti): 16...30 °C.
- Temperaturno območje uporabe: 0...50 °C
- Temperaturno območje skladisčenja: —30...60 °C
- Relativna vлага: $T_{amb} \leq 35^{\circ}\text{C}$: ≤ 90 %, razen pri merjenju upornosti $\geq 200 \text{ k}\Omega$: 80 %
 $T_{amb} > 35^{\circ}\text{C}$: ≤ 70 %

Vpliv temperature:

Sprememba kazanja v temperaturnem območju uporabe izven nazivnega temperaturnega območja (0...16 °C in 30...50 °C) je definirana:

$$0,1 \cdot p_n \cdot \Delta T$$

$$T < 16^{\circ}\text{C}, \Delta T = 16^{\circ}\text{C} - T_{amb}$$

$$T > 30^{\circ}\text{C}, \Delta T = T_{amb} - 30^{\circ}\text{C}$$

T_{amb} : temperatura okolice

p_n : pogrešek, definiran za nazivno temperaturno območje

Dimenzije: maks. $100 \times 165 \times 57 \text{ mm}$

Masa: ca. 380 g

2.2 Merilni dosegi, točnost in vhodne karakteristike

Dosegi	Vhod	Zaščita
$V_{\text{---}} = 200 \text{ mV} \dots 1000 \text{ V}$	$R_i = 10 \text{ M}\Omega$	$1000 \text{ V}_{\text{---}}$ $1000 \text{ V}_{\text{maks}}$
V_{\sim} 200 mV 2 V 20 V 200 V 650 V	$R_i = 10 \text{ M}\Omega$ $C < 100 \text{ pF}$	$250 \text{ V} \approx$ $1000 \text{ V}_{\text{---}}$ $1000 \text{ V}_{\text{maks}}$ $750 \text{ V} \sim$
$A_{\text{---}}$ 200 μA 2 mA 20 mA 200 mA 2 A 10 A	R_{sh} 1000 Ω 100 Ω 10 Ω 1 Ω 0,1 Ω 0,01 Ω	R_{var} ca. 0,13 Ω maks. 0,2 Ω ni zaščite
Ω 200 $\Omega \dots 2000 \text{ k}\Omega$ 20 M Ω	$0 \leq R_X \leq \infty$ $0 \leq U_{RX} \leq 1,3 \text{ V}$	$250 \text{ V} \approx$

- CMV ... definirana napetost skupne točke proti zemlji
- CMR ... dušenje motenj v ozemljitvenem tokokrogu
- NMR ... dušenje motenj serijsko v tokokrogu

<p>Maksimalni pogrešek merjenja 16 . . . 30 °C $P_n = \pm (\text{št. \% od rezultata} + \text{število dgitov})$</p>			Opomba*
0,5 % R + 1D			CMV = 500 V CMR > 100 dB NMR > 45 dB
50 . . . 1000 Hz	1 . . . 2 kHz	2 . . . 4 kHz	
1 % R + 2D	2 % R + 3D	5 % R + 5D	CMV = 500 V CMR > 60 dB
	ni spec.	ni spec.	
A=	A ~ 50 . . . 1000 Hz	A ~ 1 . . . 4 kHz	
1 % R + 2D	2 % R + 2D		
	1,5 % R + 2D	2 % R + 10D	
	2 % R + 2D		
0,5 % R + 3D			
2 % R + 2D			

3. Splošna navodila za uporabo

Za pravilno ravnanje z instrumentom je treba upoštevati naslednja navodila:


Instrument potrebuje baterijsko napajanje za delovanje elektronskih elementov in prikaza. Baterija se vstavi v komoro v dnu instrumenta. Pri vlaganju nove baterije preverite čistočo in zanesljivost kontaktov. Standardni konektorski priključek baterije zagotavlja pravilno priključitev polaritete. Priporočamo vgradnjo baterije, ki je zaščitena pred iztekanjem elektrolita.

Pri nabavi nove baterije je potrebno upoštevati navodila proizvajalca predvsem v zvezi s skladiščno in življenjsko dobo baterije.

Preden odprete pokrov komore z baterijo, morate instrument popolnoma odključiti!

V definiranih mejah točnosti deluje instrument pri baterijski napetosti 6,5 ... 11 V.

Ker napetost baterije (tipično 9 V) z iztrošenostjo med uporabo pada, je v instrument vgrajena funkcija za opozorilo iztrošenosti baterije. Pri napajalni napetosti 6,5 ... 7 V se na levî strani zaslona pokaže opozorilni znak »BT«, oziroma »LO BAT«.



A Mali preklopnik za izbor vrste meritve merjene veličine:

- enosmerna napetost ($V=$)
- izmenična napetost ($V\sim$)
- enosmerni tok ($A=$)
- izmenični tok ($A\sim$)
- upornost (Ω)

B Veliki preklopnik dosegov:

- $10\text{ A} \approx$ in $20\text{ M}\Omega$
- $\triangle 2000\text{ V} \approx$, $\text{mA} \approx$ in $\text{k}\Omega$

Pozor: Na dosegu 2000 je iz varnostnih ukrepov dovoljeno priključiti maksimalno napetost $1000\text{ V}=$, oziroma $750\text{ V}\sim$, zaradi zaščitenosti in dielektrične trdnosti instrumenta.

- $200\text{ V} \approx$, $\text{mA} \approx$ in $\text{k}\Omega$
- $20\text{ V} \approx$, $\text{mA} \approx$ in $\text{k}\Omega$
- $2\text{ V} \approx$, $\text{mA} \approx$ in $\text{k}\Omega$
- $200\text{ mV} \approx$, $\mu\text{A} \approx$ in Ω

Po izbranem položaju za želeno merilno veličino postavite preklopnik dosegov za želeni merilni doseg. Pri merjenju napetosti in tokov priporočamo, da izberete najvišji doseg ter nato izberete ustrezeni občutljivejši doseg, ko že poznate vrednost na manj občutljivem višjem dosegu.

C Priključne sponke za merjeno veličino (priključitev v skladu s točko 4):

Skupna priključna sponka (»COMMON«) je označena z \perp . Maksimalni potencial skupne sponke proti zemlji je 500 V , sicer pa po možnosti priključite na to sponko nižji potencial merjene veličine proti zemlji. Iz varnostnih razlogov, posebno pri merjenju višjih napetosti, sponko ozemljite, če le merilni krog to dopušča.

D Numerični prikaz s tekočimi kristali: 3 1/2-mestni (maksimalna vrednost 1999) z avtomatično postavitvijo decimalne vejice, znakom za iztrošenost baterije in znakom negativne polaritete.

Prekoračitev meritnega doseg se pokaže avtomatično. Prikaz 1 na prvem mestu, ko so naslednja tri mesta temna, pomeni prekoračitev. Tedaj je potrebno izbrati višji meritni doseg.


Pred numeričnim prikazom je avtomatični prikaz negativne polaritete za enosmerne veličine (znak —). Če ta znak ne svetí, pomeni pozitivno polariteto vhodne veličine proti skupni priključni sponki (⊥).

4. Merjenje enosmernih napetosti

4.1 Neposredno merjenje napetosti do 1000 V

Mali preklopnik je na položaju V—

S preklopnikom dosegov izberete ustrezeni meritni doseg 2000 (maks. 1000 V), 200, 20, 2 V ali 200 mV, pri čemer je




maksimalna ločljivost (resolucija) zadnjega decimalnega mesta razbirka 0,1 mV.

Upoštevati je potrebno točko 3 C!

4.2 Uporaba meritne sonde za merjenje do 30 kV (1000 MΩ)

Meritna sonda (dodatni pribor) je namenjena za merjenje visoke napetosti, npr. pri televizijskih sprejemnikih. Sponko instrumenta, označeno z ⊥, ozemljite. Glavni vodnik meritne sonde vtaknete v sponko V,Ω, zaščitni vodnik pa obvezno na potencial zemlje.

Preklopnik dosegov postavite na doseg 2000. Med meritvijo se instrumenta ne smete dotikati!




S sondou otipate napetost in razberete rezultat.

Merjena vrednost: zaradi 100-kratne delitve je potrebno razbirek v V pomnožiti s 100.

5. Merjenje izmeničnih napetosti

Mali preklopnik je na položaju $V\sim$.

Na položaju preklopnika dosegov 2000 je definiran doseg 650 V, pri čemer je najvišja dopustna merjena napetost 750 V. Večjo občutljivost izberete z dosegi 200, 20, 2 V



ali 200 mV, kjer je ločljivost zadnjega decimalnega mesta razbirka 0,1 mV.

Upoštevati je potrebno točko 3 C!

Zaradi superponirane enosmerne napetosti, ki je interna ločena s kondenzatorjem, morate upoštevati tudi maksimalni dovoljeni potencial 1000 V na vhodni sponki V,Ω proti skupni sponki \perp .


6. Merjenje enosmernih in izmeničnih tokov

Mali preklopnik je na položaju $A\equiv$ ali $A\sim$.

Instrument povežite zaporedno s porabnikom R_b , in sicer vedno v tisti vodnik, ki ima nižji potencial proti zemlji.

Zaradi varnosti ta potencial ne sme biti višji od 500 V (točka 3 C).

6.1 Neposredno merjenje tokov do 2 A




S preklopnikom dosegov izbirate območja 2000, 200, 20 ali 2 mA ter najobčutljivejše 200 μA , kjer dosežete maksimalno ločljivost zadnjega decimalnega mesta razbirka 0,1 μA .

6.2 Menjava varovalke

Vsi tokovni dosegi razen 10 A so pretkovno in prenapetostno zaščiteni s stalilno varovalko in polprevodniškimi diodami. Preobremenitev s tokom omejuje stalilna varovalka: hitra, 2 A/250 V. Instrument pred zamenjavo varovalnega vložka odključite iz merilnega tokokroga. Pregoreli vložek zamenjajte z novim. Varovalni vložek je v držalu varovalke v baterijski komori.

6.3 Neposredno merjenje tokov do 10 A




S preklopnikom dosegov izberete položaj 10 A. Za priključitev uporabite ločeno priključno sponko 10 A. Ker ta doseg ni varovan, oziroma zaščiten pred preobremenitvijo, je doposten efektivni merjeni tok največ do 10 A.

6.4 Uporaba soupora za merjenje večjih enosmernih tokov

Mali preklopnik je na položaju V—.

Preklopnik dosegov na položaju 200 mV.

Soupor z nazivnim padcem napetosti 100 mV priključite na napetostni sponki instrumenta in v merilni tokokrog, kot prikazuje shema:



zaporedno s porabnikom v vodnik z nižjim potencialom (točka 3 C). Če soupor ni ustrezeno izoliran, se ga med meritvijo ne smete dotikati.

Primer: Soupor tipa SC 101 za 100 A/100 mV omogoča merjenje tokov do 100 A, pri čemer razbirek daje rezultat v A (100,0 mV → 100,0 A).

6.5 Uporaba ločenih tokovnikov za merjenje izmeničnih tokov frekvence 50 Hz

Pred priključitvijo tokovnika se morate prepričati, ali je tokokrog v instrumentu sklenjen (če npr. niste nadomestili pretaljene varovalke), ker se na odprtih sponkah sekundarja priključenega tokovnika lahko pojavijo nevarne napetosti. To ugotovite s kontrolo upornosti tokovnih vhodov.



Možna je lastna kontrola s povezano priključne sponke mA in sponke V,Ω.

Mali preklopnik instrumenta postavite v položaj Ω .

S preklopnikom dosegov izberete katerikoli merilni doseg od $200 M\Omega$ do $2 k\Omega$, razen 200Ω . Če instrument kaže prekoračitev, v instrumentu tokokrog ni sklonjen. Kontrolirajte varovalni vložek.

Mali preklopnik postavite v položaj A~.

Priključitev: Sponko \perp po možnosti ozemljite.


Da bi preprečili nevarne napetosti pri nepravilni priključitvi na ustrezeno preverjen instrument, najprej priključite sekundar tokovnika in izberite ustrezeni tokovni doseg, šele nato pa priključite primar tokovnika v merjeni tokokrog.



Uporabite lahko poljuben merilni tokovnik, paziti pa morate na njegovo prestavo, da boste pravilno izbrali tokovni merilni doseg instrumenta.

Primer: S tokovnikom s prestavo $p = 10\,000 : 1$ merite tok do $500 A$. Maksimalni sekundarni tok je $50 mA$. Izberete doseg $200 mA$. Razbirek v mA morate pomnožiti s prestavo, da dobite ustrezen rezultat ($50,0 mA \cdot p = 500 A$).

7. Merjenje upornosti



Mali preklopnik je v položaju Ω . Želeni merilni doseg izberete s preklopnikom dosegov po priključitvi merjenca.

Prekoračitev merilnega dosega boste opazili pri ohmskih dosegih pred vsako priključitvijo merjenca.

Obremenitev merjenca: maksimalna napetost med priključnima sponkama je $1,3 V$ s + polariteto sponke V,Ω proti skupni sponki \perp .

8. Kontrola polprevodniških P-N spojev

Mali preklopnik je v položaju Ω .

Uporabi se katerikoli ohmski doseg $20\text{ k}\Omega$, $200\text{ k}\Omega$, $2000\text{ k}\Omega$ ali $20\text{ M}\Omega$.


8.1 Kontrola diod

Funkcionalnost P-N spojev kontrolirate s priključitvijo med upornostni merilni sponki v obeh smereh.


Iz tega lahko določite:

- prepustno (razbirek možen) oziroma zaporno smer (prekoračitev)
- prekinitvev (prekoračitev v obeh smereh) in preboj ali kratek stik (razbirek v obeh smereh minimalen).

Priključitev v prepustni smeri




Priključitev v zaporni smeri




8.2 Kontrola transistorjev

P-N spoje kontroliramo kot pri diodah (v prepustni in zaporni smeri). Iz tega določite bazo in tip transistorja.

P—N—P



N—P—N



S preskusom je potrebno določiti (izbrati) elektrodo, ki ima pri priključitvi le-te na sponko V_{A} za tip N-P-N oziroma na skupno sponko \perp za tip P-N-P proti obema drugima elektrodama prepusten rezultat.

To je bazna elektroda.

Navadno je **kolektorska elektroda** spojena z okrovom, kar tudi ugotovite z merjenjem upornosti (razbirek nič). Za visokofrekvenčne transistorje s 4 priključki to ne velja. Praviloma pa je rezultat prepustne smeri C-B relativno nekoliko manjši od rezultata prepustne smeri E-B. Tako ocenite tudi položaj emitorske in kolektorske elektrode.

9. Vzdrževanje

Posebna nega in vzdrževanje nista potrebna. Vendar pa je priporočljiva občasna kontrola stanja in napetosti napajalne baterije. Izrabiljena baterija ne sme ostati v instrumentu. Kontakti v baterijski komori morajo biti čisti in imeti morajo zanesljiv kontaktni pritisk na baterijo.

Za čiščenje instrumenta uporabljajte samo mehko krpo ali čopič. Močno umazanijo očistite z alkoholom.


10. Seznam elektronskih elementov

Oznaka po shemi	Naziv, izvedba	Tehnični podatki
R1		$9M \pm 0,1\%$ TK 50
R2		$900K \pm 0,1\%$ TK 50
R3		$90K \pm 0,1\%$ TK 50
R4		$9K \pm 0,1\%$ TK 50
R5		$900R \pm 0,1\%$ TK 50
R6	Upor, tankoplastni	$100R \pm 0,1\%$ TK 50
R7	Upor, tankoplastni	$900R \pm 0,1\%$ TK 50
R8	Upor, tankoplastni	$90R \pm 0,1\%$ TK 50
R9	Upor, tankoplastni	$9R \pm 0,1\%$ TK 50
R10	Upor, manganinski	$0,9R \pm 0,1\%$ 0,25 W
R11	Upor, manganinski	$0,09R \pm 0,1\%$ 0,5 W
R12	Upor, manganinski	$0,01R \pm 0,1\%$ 5 W
R13	Upor, ogljikov plastni	$100K \pm 5\%$ 0414
R14	Upor, ogljikov plastni	$10M \pm 5\%$ 0414
R15, R33	Upor, kovinski plastni	$2K7 \pm 1\%$ TK 50 0309
R16	Upor, kovinski plastni	$1K1 \pm 1\%$ TK 50 0309
R17, R18, R19	Upor, ogljikov plastni	$330K \pm 5\%$ 0309
R20	Upor, kovinski plastni	$1M \pm 1\%$ 0414
R21, R22, R24, R25, R26	Upor, ogljikov plastni	$1M \pm 5\%$ 0309
R23	Upor, ogljikov plastni	$150K \pm 2\%$ 0309
R27	Upor, ogljikov plastni	$200K \pm 5\%$ 0309

Oznaka po shemi	Naziv, izvedba	Tehnični podatki
R28, R29	Upor, ogljikov plastni	$100K \pm 5\%$ 0309
R30	Upor, ogljikov plastni	$220K \pm 5\%$ 0309
R31	Upor, kovinski plastni	$15K \pm 1\%$ TK 50 0309
R32	Upor, kovinski plastni	$1K2 \pm 1\%$ TK 50 0309
R34	Upor, ogljikov plastni	$1K2 \pm 5\%$ 0617
R35	Upor, ogljikov plastni	$1K \pm 5\%$ 0309
P2, P3	Potenciometer	250R
C1	Kondenzator, poliestrske	0,022MY 400 V
C2, C3	Kondenzator, keramični	10N 30 V
C5, C6, C7, C8, C9, C12, C13	Kondenzator, poliestrske	0,1MY 100 V
C4	Kondenzator, tantalov	4,7MY 35 V
C10	Kondenzator, keramični	100P 500 V
C11	Kondenzator, poliestrske	0,22MY 100 V
C14	Kondenzator, keramični	$3,3P \pm 0,5P$ 1000 V
C15	Kondenzator, polistirenske	$430P \pm 2,5\%$ 160 V
C16	Kondenzator, polistirenske	$5600P \dots 6200P$ $\pm 2,5\%$ 63 V
C17	Kondenzator, polistirenske	$36000P \dots 39000P$ $\pm 2,5\%$ 63 V
C18	Kondenzator, polistirenske	$5600P \pm 2,5\%$ 63 V
D1, D2	Silicijeva dioda	1N4007

Oznaka po shemii	Naziv, Izvedba	Tehnični podatki
D3, D4, D5, D6, D7, T1 D8 Th1 IC1 IC2 IC3 DL1 V1	Silicijev transistor Referenčna dioda Termistor PTC Integrirano vezje Integrirano vezje Integrirano vezje Prikazalnik Vložek, varovalni	BC109 1,2 V 1K2 25 °C TL 061 7106 4030 3 1/2 LCD F2E DIN 41571

Električna shema
Električna šema
Електрична шема



Položaj preklopke	Preklopnik dosegov Preklopka dometa Преклопка домета Приклъучувач на дофатите K1	Preklopnik meritve Preklopka merenja Преклопка мерења Мал приклъучувач K2
1	10 A, 20 MΩ, d. z. 2	V---
2	1000 V, 2000 mA, 2000 kΩ	V~
3	200 V, 200 mA, 200 kΩ, d. z. 3	A---
4	20 V, 20 mA, 20 kΩ, d. z. 2	A~
5	2 V, 2 mA, 2 kΩ, d. z. 1	Ω
6	200 mV, 200 μA 200 Ω, d. p. 3	