




- P101 - Nastavitelj KD na kΩ
- P102 - Nastavitelj KD na Ω
- P201 - Nastavitelj znakov „+“ in „-“
- P202 - Nastavitelj (+U - (-U)) = 6,5V
- P203 - Nastavitelj utripanja znaka R1 pri U_p = 6,5V
- P204 - Nastavitelj časa izklopa po zaletenju
- P301 - Zunanja nast. K.O. na Ω, kΩ
- P302 - Nastavitelj K.O. na ~
- P303 - „-“
- P304 - Nastavitelj U_{off} od IC 301

Priloge in listi		Pojas		Serijski		Serijski redni mer		Izpolna shema		Povz. zbirka		Priloge	
Krajev. GASPERIN		Izjava		Znak		D. št.		D. št.		D. št.		D. št.	
Projekt. STULAR		Znak		D. št.		D. št.		D. št.		D. št.		D. št.	
Stan. LOGAR		D. št.		D. št.		D. št.		D. št.		D. št.		D. št.	
Stand. STRUKELI		Pojas		D. št.		D. št.		D. št.		D. št.		D. št.	
Mater. PHYWE 07034.00		List		D. št.		D. št.		D. št.		D. št.		D. št.	
Razpisovalnica kopije		Arhiv		Mater.		Serijski		D. št.		D. št.		D. št.	

Iskra
Elektromehanika
Kranj
7,5

07034.00

F220121116