



Q1 je integrator za one cycle contr.

Ako koristis strujni limit sa R10, njegova rampa treba da bude ispod nivoa rampe integratora  
strujni limit je radi bezbednosti.

R18 za eventualno smanjenje  
DC pojanja TL431  
inace kratak spoj umesto.