



Kada ovako orijentises magnete onda je najjace polje ispod zica, a indukovani napon zavisi od jacine polja broja namotaja. Treba namotati sto vise namotaja 4-6000 zice fi 0,07- 0,1mm
 vladobk@verat.net

PICKUP ZA GITARU