



optokapler nije PC817 vec PC816 ili LTV816 mora jedan od ta dva zbog karakteristika